

IM920/920c Ver. 1.63 補足説明書

本資料は、IM920 シリーズ Ver.1.63 ファームウェアの変更点を説明します。

1. 不具合修正

- ・ データモードにて EABK 状態でスリープさせた際、コマンドを受け付けなくなる現象を修正しました。
- ・ データモードにてアンサーバック受信機として使用した際、DSRX コマンドが入力される、または、間欠動作でスリープタイミングとなった場合に、応答送信待機中であってもスリープ状態に移行してしまう現象を修正しました。