

IM920s Ver. 1.19 補足説明書

本資料は、IM920s シリーズ Ver. 1.19 ファームウェアの変更点を説明します。

1. 不具合修正

- ・ データモードにてパケット受信とコマンド投入が重なった場合に、タイミングによりコマンドを取りこぼす現象を修正しました。
- ・ データモードにて'?'によるスリープからの wake-up 後、タイミングによりコマンドの受信に失敗する現象を修正しました。
- ・ データモードにてスニファ動作時に、制御パケットの情報が表示されない現象を修正しました。